

Einsatz-Kurzberichte 2017

Hydraulikleitung geplatzt

Zeit: Montag, 10. Juli 2017, 14:02 - 15:07 Uhr

Ort: St. 2078, Aying Richtung Dürrnhaar

Alarmmeldung: Ölspur

Fahrzeuge: ELW 1, LF 20, GW-L2

Bericht: Die Feuerwehr Aying wurde zu einer ca. 200 m langen Ölspur auf die St. 2078 von Aying Richtung Dürrnhaar alarmiert. Bei einem Pkw-Anhänger platze eine Hydraulikleitung. Dadurch verteilte sich das Öl auf der Fahrbahn. Durch die Feuerwehr Aying wurde der Bereich abgesperrt und die Straße gereinigt.

