

Dachziegel drohen zu fallen

Zeit: **Sonntag, 29. Oktober 2017, 09:35 - 10:28 Uhr**

Ort: **Aying, Am Bergblick**

Alarmmeldung: **Dachziegel drohen zu fallen**

Fahrzeuge: **LF 20, ELW 1, GW-L2, MTW 1, MTW 2**

Bericht: Die Feuerwehr Aying musste während des Herbststurm "Herwart" im Bergblick in Aying mehrere Dachziegel sichern. Mit Hilfe der Schiebeleiter konnte die Feuerwehr die Dachziegel sichern.

